

Link do produktu: <https://store.musicservice.pl/tlok-wentyla-kornetu-yamaha-ycr-a1130015-yamaha-p-1747.html>



## Tłok wentyla kornetu YAMAHA

Cena brutto	<b>249,00 zł</b>
Cena netto	<b>202,44 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>10 - 12 dni</b>
Numer katalogowy	<b>A1130015</b>
Kod producenta	<b>A1130015</b>
Producent	<b>YAMAHA</b>
Zamiennik dla	<b>A1130010</b>

### Opis produktu

Pasuje do kornetu

- YCR-2310; YCR-2330;

Trzeci tłok od strony ustnika  
poz. 67

#### **Na liście nie ma Twojego instrumentu?!?**

Skontaktuj się z naszymi specjalistami z serwisu, którzy sprawdzą model i dostępność dowolnych części do Twojego instrumentu.